



BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


SVAŘOVÁNÍ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM




- 1 Svařování může provádět pouze zdravotně a odborně způsobilá osoba.
- 2 Před svařováním se seznámete s návodem od svařovacího zařízení a pracovištěm.
- 3 Proveďte vizuální kontrolu svařovacího zařízení.
- 4 Svařovaný materiál zajistíte proti pádu.
- 5 Používejte OOPP stanovená zaměstnavatelem.
- 6 Z prostoru svařování odstraňte všechny hořlavé předměty, které nesouvisejí se svařováním.
- 7 Dodržujte bezpečnostní pokyny pro zacházení s tlakovými lahvemi nebo vedením plynu.
- 8 Ujistěte se, že svařovací proud bude procházet pouze určenými cestami a předměty.
- 9 Dodržujte stanovené technologické a pracovní postupy zaměstnavatele.
- 10 Po ukončení svařování uzavřete ventily a odpojte svařovací zařízení.




Zemní svěrky
rádně upevněte.



Chraňte kolegy
před rozstřikem
žhavých částic a
UV zářením.



Kontrolujte své
okolí, zda
nedochází ke
vzniku požáru.



Chraňte přívodní
kabely a hadice
proti poškození.

- Nesvařujte, jste-li unaveni, pod vlivem drog, alkoholu nebo léků.
- Nepoužívejte poškozené svařovací zařízení a příslušenství, popř. chybí-li ochranné kryty.
- Nesvařujte bez příkazu ke svařování, zejména v prostorech s nebezpečím požáru nebo výbuchu.
- Nesvařujte s oděvem silně znečištěným olejem nebo jinými hořlavými látkami.
- Nekuřte.
- Nevystavujte tlakové lahve sálavému teplu.
- Nezavěšujte si hadice nebo kabely přes rameno nebo si je neobtáčejte kolem těla.