










ZAKÁZANÉ MANIPULACE

POJÍZDNÁ ZDVIHACÍ PRACOVNÍ PLOŠINA

	Obsluhovat plošinu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, tlumících léků nebo při zhoršeném zdravotním stavu.		Šplhat nebo slézat po konstrukci plošiny.
	Používat plošinu bez provedení denní kontroly a platné revize.		Seskakovat z plošiny.
	Obsluhovat poškozenou plošinu s unikajícími provozními kapalinami nebo s chybějícími či nefunkčními bezpečnostními prvky.		Převážet břemena přesahující půdorys koše, pokládat a převážet materiál na zábradlí.
	Používat plošinu jako jeřáb (pokud to nedovoluje návod výrobce).		Z plošiny shazovat předměty.
	Nepoužívat stabilizační prvky (podpěry, výsuvné nápravy nebo jiné prostředky).		Plošinu opírat o jiný objekt, svázat nebo kotvit s jiným objektem.
	Vyklánět se z koše plošiny, vystupovat na zábradlí.		Používat k uzemňování, např. při svařování.
	Zvyšovat dosah plošiny dodatečným příslušenstvím (např. žebřík).		Opouštět / ponechávat bez dozoru plošinu za chodu.
	Instalovat na plošinu jakékoli nástavby, které by zvyšovaly účinek větru (např. plachty, tabule).		Odstavovat plošinu na nakloněném terénu.
	Pojezd s plošinou ve zdviženém koši (pokud to nedovoluje návod výrobce).		Odstavovat plošinu na místech, která narušují bezpečnost pracoviště, např. před únikovými východy, před schodišti, v únikových komunikacích, před hlavními vypínači a uzávěry.
	Narážet s plošinou do stavebních konstrukcí nebo jiných překážek.		Kouření a manipulace s otevřeným ohněm při doplňování paliva nebo nabíjení baterií.