


BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

DVOUKOTOUČOVÁ BRUSKA

- 1 Před použitím brusky se seznámte s návodem a používejte jej v souladu s ním.
- 2 Před použitím stroje proveďte vizuální kontrolu brusky.
- 3 Při obsluze brusky používejte OOPP stanovená návodem a zaměstnavatelem.
- 4 Bruska musí být pevně uchycena k podložce, např. pracovnímu stolu.
- 5 Před zahájením broušení vyčkejte na maximální otáčky kotouče.



- 6 Obráběný materiál položte na opěrnou podložku a plynule přiblížte ke kotouči.
- 7 Obráběným materiálem při broušení lehce pohybujte tam a zpět.
- 8 Vyvarujte se nárazům obráběného materiálu do kotouče.
- 9 Po každém použití brusku očistěte, není-li v návodu uvedeno jinak.
- 10 Provádějte pravidelnou údržbu a čištění brusky za vypnutého stavu.

Pozor - broušená plocha je horká.	Pozor - odlet jisker může způsobit požár.	Nepřekračujte maximální povolenou dobu spuštění.	Chraňte si ruce, sluch a zrak.	Brusné kotouče nezastavujte žádnými předměty.	Minimální mezera mezi kotoučem a opěrnou plochou >2mm.

- Neobsluhujte brusku pod vlivem alkoholu, drog nebo tlumících léků.
- Nenoste při obsluze brusky volné oděvy, šperky, šátky a zajistěte nazad volné dlouhé vlasy.
- Nepoužívejte brusku k obrábění materiálu jako jsou sklo, teflon, kosti, maso a kámen.
- Nepoužívejte poškozenou brusku nebo kotouče, popř. bez ochranných krytů.
- Nepoužívejte brusku, není-li upevněna na pracovní podložce.
- Nezasahujte rukama na otáčející se kotouče nebo když je bruska zapojena.
- Nevyvíjejte přílišný tlak obráběným materiálem na kotouč.
- Na brusku neodkládejte žádné předměty.